

事務連絡(安-2019-05)
2019年4月25日

(配布先)

施工担当部署長、建設所長
副部長、副所長
設備部長、安全長・安全主任
S・BLC関西社
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店
安全環境部長



【紙回覧】安全帯の不良品排除と使用徹底について(指示)

安全環境本部安全部長より指示がありましたので連絡します。

他支店において、安全帯を使用していたにも関わらず、ランヤードが破断して墜落するというのが発生しました。

つきましては、同種事故防止の再発防止のため、安全帯を点検し、不良品を排除してください。また、安全帯試行設備による『高所作業での安全帯100%使用』を徹底してください。

以 上

(配布先)
部門安全環境部長

事務連絡 19-07
平成31年 4月 24日

安全環境本部
安全部長 

安全帯の不良品排除と使用徹底について（指示）

今週、当社作業所で、鉄筋工がブラケット足場上での作業中、安全帯を使用していたにも関わらず、墜落した際にランヤードが破断して3.7m落下するという災害が発生しました。幸い不慮災害で済みましたが、重篤な災害になっても不思議ではない事案です。安全帯は命を守る最後の砦であり、墜落時に機能しないことがあってなりません。

つきましては、同種の墜落災害を防止するため、下記事項について作業所関係者に徹底するよう指示します。

記






1. 安全帯を点検し、不良品を排除すること。（別紙点検表参照）
2. 安全帯試行設備によるデモンストレーション教育等により、『高所作業での安全帯 100%使用』を徹底させること。

以 上















会社名

略 称	##略称コード## ##略称名##	統責者			

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印）

区分	点 検 項 目 と 廃 棄 基 準 () はフルハーネス型安全帯の廃棄基準を示す			判定	備考
ベルト	摩耗・擦り切れ		3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
	切 り 傷		3 mm (2 mm) 以上の切り傷のあるもの		
	焼 損 ・ 溶 融		3 mm (2 mm) 以上焼損・溶融しているもの		
	先端金具の変形		バックルに通らなくなったもの		
	縫 糸		1 カ所以上切断しているもの		
ロープ	切り傷・焼損・溶融		1 リード内に7ヤーン以上の切り傷・焼損・溶融のあるもの		
	摩 耗		摩耗して、棒状になったもの		
	キンク・型くずれ		キンクしているもの、型崩れしているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		汚れ・変色・硬化しているもの		
	シ ン プ ル		脱落しているもの		
	さ つ ま 編		抜けているもの		
ストラップ	切り傷・焼損・溶融		芯の露出、また1 mm以上の切り傷・焼損・溶融・摩耗・擦り切れのあるもの		
	摩 耗 ・ 擦 り 切 れ		汚れ・変色・硬化しているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		摩耗、擦り切れ、切断しているもの		
バックル	変 形		変形し締め具合の悪いもの		
	磨 減 ・ 傷		リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの		
	鏽		深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	ば ね		リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
			ベルトの噛合部が摩滅しているもの (正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)		
D環	変 形		全体に鏽が発生しているもの		
	磨 滅 ・ 傷		折損・脱落しているもの		
	鏽		目視で確認できる変形のあるもの		
フック	変 形		深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	磨 滅 ・ 傷		外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
	鏽		リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
	ば ね		深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
			リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
伸縮調節器	変 形		全体に鏽が発生しているもの		
	磨 滅 ・ 傷		折損・脱落しているもの		
	鏽		ロープの伸縮調節器の作動が困難なもの		
	ば ね		リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
			深さ1 mm以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
巻取器	変 形		リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
	取 付 ね じ		全体に鏽が発生しているもの		
	破 損 ・ 傷		ストラップの巻き込み、引き出しができないもの		
ショックアブソーバ	薬 品 ・ 塗 料		巻取り器の取付ねじが脱落しているもの		
	カバ ー の 破 損		ベルト通し環が破損しているもの		
	擦 り 切 れ		汚れ・変色・硬化しているもの		
	縫 糸		ショックアブソーバが露出しているもの (テープなどは巻き付けないこと)		
	作 動		両端の環部のベルトが著しくすり切れているもの		
			1 カ所以上切断しているもの		
			大きな衝撃荷重を受け作動したもの		

（出典：日本安全帯研究会）

ベルト		摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶融	
ベルト	両耳	 3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの	幅の中
			 3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの
ロープ／ストラップ	3つ打ちロープ (新品)		8つ打ちロープ (新品)
			
	ストラップ (新品)		
			
	切り傷		摩耗
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ
	 1リード内で7ヤーン以上切れているもの	 1mm以上の摩耗・切り傷があるもの	 外層ヤーン及び7ヤーン以上摩耗しているもの
	ストラップ		ストラップ
バックル	キック・型崩れ		薬品・塗料
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ
	 キックしているもの。また形崩れのあるもの	 全体が波打っているもの	 塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着し、変色しているもの
	ストラップ		ストラップ
	損傷・溶融		さつま編
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ
	 7ヤーン以上溶融があるもの	 損傷・溶融により芯が見えているもの	 さつま編が1箇所でも各ストランドの捻じれ、端部の捻れが引き込まれているもの
	ストラップ		縫糸
環類	変形		摩滅・傷
	 変形し、締まり具合の悪いもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの
フック	変形		摩滅・傷
	 目視で変形が確認できるもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの
伸縮調節器	変形		摩滅・傷
	 目視で変形が確認できるもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの
巻取り器	変形		摩滅・傷
	 ストラップの巻き込み、引き出しができないもの		 ベルト通し環が破損しているもの
ショックアブソーバ	カバーの破損		
	 カバー		カバーが破れてショックアブソーバが露出しているもの

会社名

略 称	##略称コード##	統責者			
	##略称名##				

(点検記号 良好：○印、不良：×印)

[illegible]

定期点検の間隔は半年を超えないこと。