

事務連絡(安-2020-46)

2020年10月12日

(配布先)

施工担当部署長・建設所長
副部長・副所長・統括工事長
設備部長・安全長・安全主任
S・BLC関西支社
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店

安全環境部長



【紙回覧】公衆災害防止の徹底について(要請)

安全環境本部安全部長の要請により、表題の事務連絡を発行します。

過日、他支店の新築作業所において、植栽搬入車両の荷台から植栽(重量約250kg)が落下し、通りかかった第三者に激突するという公衆災害が発生しました。

(内容は別紙参照)

今回の災害は作業指示の不徹底により発生した公衆災害であり、このようなことは絶対あってはいけません。作業指示の不徹底に起因する公衆災害を防止するため、安全環境本部記載の注意事項を関係者に指示するようにしてください。

以 上

(配布先)
部門安全環境部長

事務連絡 20-36
令和2年10月7日

安全環境本部
安全部長

公衆災害防止の徹底について（要請）

先日、当社新築工事作業所において、植栽搬入車両の荷台から植栽(重量約 250kg)が落下し、通りかかった第三者に激突するという公衆災害が発生しました。(別紙参照)

調査によると、この作業は、工事用地に隣接する道路上に搬入車両（ユニック車）を駐車し、誘導員が通行人等を制限しながら荷台上の植栽を荷卸しするものでした。現地に移動する前に、当社の工事長、担当者と職長が、イラストを交えて作業手順を打合せたとのことですが、搬入車両の作業員2名には周知されていませんでした。車両が現地に到着した際、職長は、当該作業員2名と簡単に作業方法を確認したものの、当社の許可があるまで作業を開始しないということを伝えずに、担当者と作業の詳細確認を行っていた最中に、当該作業員2名が安易に揚重作業を開始してしまったとのことですが、当該作業員2名は経験豊富であったため、細かい指示を出さなくても大丈夫であろうという思い込みが職長にはあったようです。

また、搬入車両には3本の植栽が重ねて積まれていたことから、工事用地側の植栽を吊り上げた際に、被災者が通り抜けようとしていた側の植栽も持ち上げられたために荷台から落下したものと推測され、滑り落ちた側の「あおり(荷台を覆う囲い)」が、アウトリガーの敷板を取り出す際に倒されたままになっていたことも災害発生につながったと思われます。

つきましては、作業指示の不徹底に起因する公衆災害を防止するため、下記事項を作業所関係者に指示するよう要請します。

記

1. 作業指示の不徹底により発生した公衆災害事例があったことを作業所関係者に周知し、現在行っている作業で類似した状況がないことを確認する。
2. 道路使用届・道路管理者等との協議に基づいた作業配置の確認を徹底する。
3. 同上届・協議に基づいた作業計画及び順守事項について、関係作業員への周知を徹底する。

以上

(その他) 外構植栽工事中にユニックから植栽が落下し、第三者に接触し被災した

- ◇ 発生日時：2020年9月30日（水）午前8:50分頃
- ◇ 被災者：（第三者の女性）



【発生状況】

現場南面道路で、当社担当者と職長が植栽作業開始前の最終確認（ユニック位置・アウトリガー・作業手順・交通誘導方法・荷降し順序）を現地で行っているときに、作業許可が出たと思いつ込んだ作業員が、3tユニック車に積んであった植栽（3本中1本）を揚重しようとして操作を開始した。

揚重機械音が聞こえたので、すぐに当社担当者は作業を止めたが、吊り上げた植栽②の枝が、隣り合う植栽③の枝に引っ掛かり、植栽③が荷台から滑落した（長さ=3020mm 重量≒250kg）

誘導員は作業の開始許可が出ていない状況だったため、歩行者を止めることなく誘導を行っており、滑落した植栽が、歩行者（第三者）に接触した。（現認者なし）

（腰椎骨折：ご両親からの情報）（休業見込日数：不明）



作業前にSC担当者・職長にて現地で最終確認を行っていたが、右前アウター・接地面積に穴があったため、ユニック位置を変更する様に指示し、積み荷の降ろす順番をSC担当者と職長とで確認していた時に、作業許可が出たと思いつ込んだ作業員が、ユニック操作を行った。ユニックの作動音が出たので、すぐに作業を止めたが植栽②が植栽③の枝に引っ掛かり、植栽③（1=3020mm ≒250kg）が荷台から滑り落ち、歩行者に接触しながら植栽③は河川へ落下した。（歩行者と植栽③の接触状況現認者なし）

誘導員は作業開始の許可が出ていなかったため、歩行者を止めることなく誘導を行っていた。

植栽①・②・③の順に積まれていたので、植栽③・②・①の順で降ろすようにSC担当者・職長と打合せしている時に、作業員が植栽②を吊り上げ、植栽②の枝が植栽③に引っ掛かり植栽③が荷台から滑落した。又、工具を取り出した際に下ろしていたあおりも開いたままであった。