

2020年11月20日

(配布先)

施工担当部署長・建設所長
副部長・副所長
設備部長・安全長・安全主任
S・BLC関西支社
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店
安全環境部長

【紙回覧】災害多発に関する注意喚起について(要請)

安全環境本部安全部長より要請がありましたので連絡します。

関西支店を含む全社において今年度10月に入り、災害が多発状況にあります。

関西支店において4月から11月13日までの休業4日以上の労働災害は下記のとおりです。

	期 間	令和元年度	令和2年度
労働災害件数 休業4日以上 (当社の労災保険適用)	4月～9月 まで	4件	3件
	10月～11月13 日まで	0件	2件
	11月13日以降 3月まで(参考)	2件	一件
		令和元年11月13日時点 4件	令和2年11月13日時点 5件(別添資料7参照)

休業4日以上の災害発生件数は単純に令和元年と比べると11月13日までで+1件です。10月からこの1か月半の期間に休業4日以上の災害は2件ですが、その他不休災害等6件を含め昨年より労災件数は増加状態にあります。もちろん発生状況には様々なものがありますが、その多くは不安全行動や繰返し型の災害であり、何とか労災・事故を抑え込まなくてはなりません。

つきましては、当社従業員並びに取引業者・第一線の作業員は、この異常な状態を認識し、労働災害(統計外も含む)の絶無に向けて、「基本に忠実な安全管理」の徹底をお願いします。

安全環境本部安全部長より再発防止策が出ていますので、作業所関係者に徹底をお願いします。

以上

(配布先)
部門安全環境部長

事務連絡 20-40
令和2年11月5日

安全環境本部
安全部長

災害多発に関する注意喚起について（要請）

10月21日から11月4日までに当部に報告された休業4日以上災害は、別紙1～6の6件と多発しており、11月4日時点の度数率(推定)は0.64と、10月20日時点の0.54から0.10ポイント悪化しています。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う作業所閉鎖等により工程に大きな影響があった作業所が多い中、工程を回復することを優先するあまり、あるいは、これまでの新型コロナウイルス対応に関する緊張感の継続による疲れなどから、更なる災害の多発が懸念されます。

つきましては、災害多発に歯止めをかけるべく、下記事項を作業所関係者に再徹底するよう要請します。

記

1. 災害が多発傾向である現状に対する危機感を作業員までもれなく周知する。
2. 作業計画の不備・作業手順の違反による災害防止のため、作業着手前打合せ等において、作業計画の内容を確認し、不備があれば指導するとともに、職長に作業手順通りの作業を徹底させる。
3. 危険軽視・不安全行動による災害防止のため、日常の巡視において、危険軽視・不安全行動があれば是正するとともに、職長に作業員に対する作業開始時の適切な指示・指導を徹底させる。

以上

(有害物との接触) 室内での発電機による一酸化炭素中毒

- ◇ 発生日時： 2020年7月25日 (土) 午前10:30分頃
◇ 被災者： 土工 56 歳 (所属 2次) 経験 2年1ヶ月




【発生状況】

内装解体材の搬出作業をする際、集じん器を使用するための電源として小型発電機を室内に持ち込み約1時間稼働させたところ体調不良となったが、4時間の休憩をとったことにより体調は回復した。後日、被災者が通院している医療関係者に相談したところ、休業を要する検査入院が必要となった。

(一酸化炭素中毒) (休業見込日数 8 日)

(無理な動作、反動) 資材運搬時、階段でふらつき足を負傷した

- ◇ 発生日時：2020年10月17日(土) 午前11:40分頃
◇ 被災者： 土工 63 歳 (所属 1次) 経験 21年8ヶ月




【発生状況】

本設階段で一輪車を降ろそうと、一人で後ろ向きで運んでいた際、ふらつき2段下の階段に左足のかかとをついて被災した。

(左踵骨折) (休業見込日数 14 日)

(転落) 型枠組立工事で型枠大工が梁上から飛び降り膝を痛めた

- ◇ 発生日時 : 2020年10月21日 (水) 午後1:10分頃
◇ 被災者 : 型枠大工 59 歳 (所属 1次) 経験 16年6ヶ月




【発生状況】

2階梁鉄筋上で梁型枠吊込み中に風(平均風速8m/s)で型枠が煽られて荷が振れ、近くで作業をしていた作業員に当たらないよう慌てて荷振れを抑えようとし(安全帯を使用していたが直交する梁上の移動の際に取り外してしまった)吊荷と介錯ロープを握ったまま梁上(1.75m)から飛び降り、着地の際に膝を痛めた。

(左脛骨高原骨折) (休業見込日数 30 日)

(切れ、こすれ) ゴミ拾いをしている時、丸鋸にて右手人差し指を切傷

- ◇ 発生日時：2020年10月23日（金）午後3:40分頃
- ◇ 被災者： ずい道工 23 歳（所属 1次） 経験 4年



【発生状況】

本抗トンネル掘削作業（昼勤）を終了し、坑口詰所に帰る途中、右手に持っていた充電式丸ノコを左手に持ち替えゴミ拾いをしようとした際、丸ノコの始動スイッチが入ってしまい、右手の人差し指を丸ノコで切傷した。

(右示指屈筋腱損傷) (休業見込日数 14 日)

(激突) 解体作業中 バックホウと接触

- ◇ 発生日時 : 2020年10月27日 (火) 午前11:08分頃
- ◇ 被災者 : 土工 52 歳 (所属 3次) 経験 1年9ヶ月




【発生状況】

屋上階スラブ上で、解体がらとALCガラを分別する作業をしていた土工が、重機オペレーターに合図無しで重機の死角に入ってしまったため、重機が左旋回した際にバケットが頭部に当たり被災した。

(打撲) (休業見込日数 20 日)

(はさまれ) ベルトコンベアへの右腕巻きこまれ・狭窄・裂創

- ◇ 発生日時：2020年10月30日（金）午前8:40分頃
◇ 被災者：その他職種工 51 歳（所属 2次） 経験 22年9ヶ月



【発生状況】

発生土搬出用ベルトコンベアの運転稼働状況を点検している際、異音が生じる箇所をラジエーターで叩いて確認中に、ベルトコンベアが運転稼働中だったため、着用していた皮手袋がリターンンベルトとローラーの間に挟まり、そのまま右腕付け根まで巻き込まれ負傷した。

(右肘挫滅創・皮膚欠損、上腕三頭筋腱損傷、右有鉤骨骨折、尺骨茎突起骨折、前腕裂創、母指裂創)
(休業見込日数 120 日)

	発生年月日	曜日	発生時刻	被災者年齢	職種	事故の型	災害発生状況	見込休業日数	経験年数	作業所勤務日数
1	2020/6/6	土	16:50	55	重機オペ	転落 死亡事故	ブルドーザー運転中、同僚に声をかけようとして、運転席から身を乗出し転落しキャタピラに巻き込まれ死亡	7500	40	700
2	2020/7/25	土	10:00	57	土工	一酸化炭素中毒	発電機を室内に持ち込み作業し1時間後に気分が悪くなった	8	2	30
3	2020/9/28	月	16:50	44	土工	転落	簡易土留めの芯材が荷ぶれしたので手で止めようとしてバランスを崩し掘削床へ転落 股関節、踵骨折 (約3m)	90	7	15
4	2020/10/15	木	9:30	38	鳶工	挟まれ	単クランプを付けるため縦にしていたロングスパンのマストを移動しようとして、マストが滑り、左手中指をマストとマストの間に挟んだ	30	4	1
5	2020/10/27	火	11:05	52	土工	激突され	解体工事中、ALCの分別をしていた被災者の頭部に旋回したバックホウのバケットが接触	20	1.8	90